

デルタのバックング方法

まずグライダーをたたむ前に、地面に広げないでください。蛇腹折りする際に、キャンピー上面を地面に擦って摩耗させてしまいます。常にマッシュルーム状から蛇腹折りするか、蛇腹折りする際にキャンピーが地面と擦れないように持ち上げてください。



左の様に絞った状態で地面に置いてください。

エアーインテーク側に回り込んで**Aライン取付部を持って**、補強用プラスチックパイプが隣り合わせに重なるようにリーディングエッジ補強をひとまとめにします。

(* インテークをそろえるのではありません)





ひとまとめになったリーディングエッジを
パッキングベルトで固定します。
グライダーをセンター部分で半分に折り
重ねずに、翼端から翼端まですっきり蛇
腹折りにします。
真中のセルを無理に引っ張ったりプラス
ティックパイプを変形させないように慎
重に行ってください。

グライダーの真中後方部分をひとまとめに
してその後全体を整えます。

さいごに三つ折にしますが、リーディングエ
ッジ補強部のないところで一回折り、プラス
ティックパイプを折らないようにもう一回折
ってまとめて下さい。

(画像では、別売りのウィナーバッグを使
用していますが使わない場合も同のような
手順でパッキングしてください)

